


# LCCG-1型高频电感电容

## 测量仪检定规程

(试行)

Verification Regulation of  
High Frequency LC-meter Type  
LCCG-1



本检定规程经国家计量总局于 1979 年 12 月 7 日批准，自 1981 年 1 月 1 日起施行。

归口单位：吉林省计量管理局

起草单位：吉林省计量检定测试所

主要起草人：苏盛津

本规程技术条文由起草单位负责解释。

## LCCG-1型高频电感电容测量仪检定规程

本规程适用于新制的、修理后和使用中的LCCG-1型高频电感电容测量仪的检定。

### 一、受检仪器主要工作特性

#### 1 仪器测量电容范围及对应工作频率

电容  $1 \sim 5000 \text{ pF}$

频率  $700 \sim 300 \text{ kHz}$

#### 2 仪器测量电容的误差

$1 \sim 10 \text{ pF}$  为  $\pm (C_i \times 5\% + 0.05) \text{ pF}$ , 其余范围为  $\pm (C_i \times 0.5\% + 0.4) \text{ pF}$ . 式中  $C_i$  为电容度盘指示值.

仪器在电容检定点上的公差见附录4.

#### 3 仪器测量电感范围及对应工作频率

电感  $0.05 \mu\text{H} \sim 100 \text{ mH}$

频率  $1.55 \text{ MHz} \sim 11 \text{ kHz} \pm 10\%$

#### 4 仪器测量电感的误差

基本误差\*不超过被测数值的  $\pm 1.5\%$  加上从  $0.5 \mu\text{H}$  起相应量程刻度额定值的  $\pm 0.2\%$ .

仪器在电感检定点上的公差见附录5.

### 二、检定条件及检定用标准量具

5 检定时, 应保证受检仪器和标准量具的正常工作状态, 由标准量具、检定方法和检定条件所引起的总误差不超过受检仪器公差的三分之一.

#### 6 检定条件

\*引自仪器的现行技术条件

环境温度:  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$

相对湿度:  $(60 \pm 20)\%$

交流供电电压:  $220\text{V} \pm 2\%$

交流供电频率:  $(50 \pm 0.5) \text{ Hz}$

大气压强:  $(725 \pm 75) \text{ mmHg}$

## 7 检定用标准量具

### 7.1 标准电容量具

有效电容量及固有误差:

$0 \sim 12 \text{ pF}$  可变电容器  $\pm (C_i \times 1\% + 0.02) \text{ pF}$ ,

式中  $C_i$  为可变电容器指示值;

50、100、200、300、400、500、600、700、800、900pF、

1000、2000、3000、4000、5000pF 固定电容器  $\pm 0.1\%$ .

固定电容器年不稳定度  $\leq 0.05\%$ ,

残感  $\leq 100\text{nH}$  (包括基座残感).

### 7.2 标准电感量具

有效电感量:  $1 \mu\text{H} \sim 100\text{mH}$  (1、10制) 计6只;

固有误差:  $\pm (L_i \times 0.5\% + 0.01) \mu\text{H}$ ;

年不稳定度:  $\pm (L_i \times 0.1\% + 0.01) \mu\text{H}$ ,

式中  $L_i$  为标准电感量具定度值.

固有电容: 最大不超过  $15 \text{ pF}$ ;

Q值:  $> 30$  (在工作频率),

对应工作频率见附录1.

### 7.3 专用连接片 (自制).

## 三、检定项目及检定方法

### (一) 仪器外观性能检查

8 受检仪器应附有生产厂的技术说明书、产品证书及前次的检定证书, 且附件齐全。

9 受检仪器的外观及标志完整,不得有影响其工作和读数的机械损伤,如旋钮不牢、接线柱松动、指针弯曲、度盘损坏等。

10 仪器通电后,应能正常工作,测电感时各量程在  $L_x$  端短路,测电容时在 1000 pF 量程  $C_x$  端开路,均能实现零拍,“指示器灵敏度”调节自如,且可达满刻度。

符合上述要求者方予进行检定。

#### (二) 有效电容值测量误差检定

11 受检仪器经30分钟预热后,将量程置于1000 pF 档,读数电容器度盘均调至零位,调“起始零拍调整”使之零拍。

12 按检定点依次接入标准电容量具,调“LC微调”“LC读数”使之零拍。

13 在整个测量过程中,应保持标准电容量具位置形状不变,以减少接线的影响。

检定点选取见附录2。

14 所有检定点均应在电容器度盘顺、逆时针方向调节时各测一次,两次读数都不得超差,结果数据用算术平均值。

15 有效电容值测量误差按下式计算:

$$\delta_C = \frac{C_i - C_n}{C_n} \times 100\%$$

$C_i$  ——电容度盘指示值

$C_n$  ——标准电容量具定度值

16 当标准电容量具为可变电容器时,应先将其度盘置于起始点位置,再接入受检仪器进行起始零拍调整。

17 在接入标准量具前后,调零拍时应保持  $C_x$  接线柱端钮位置不变。

#### (三) 有效电感值测量误差检定

18 将读数电容器度盘均置零位,在  $L_x$  端接入专用连接片短接,调“起始零拍调整”使之零拍。

19 取下专用连接片:按规定的量程、检定点依次接入标准电感量具,调“LC读数”使之零拍。

20 在整个测量过程中，应保持标准电感量具位置形状不变，以减少引线电感等的影响。

检定点选取见附录2。

21 所有检定点均应在读数电容器度盘顺、逆时针方向调节时各测一次，两次读数都不得超差，结果数据用算术平均值。

22 有效电感值测量误差按下式计算：

$$\delta_L = \frac{L_i - L_n}{L_n} \times 100\%$$

$L_i$  ——受检仪器度盘指示值

$L_n$  ——标准电感量具定度值

23 检定点 $\leq 10\mu\text{H}$ 时，应对起始零拍所用专用连接片引入的误差进行修正。

#### 四、检定结果的处理

24 检定时应作好原始记录，原始记录经数据处理后，作为检定结果列入检定证书或检定结果通知书。

25 受检仪器各检定结果符合受检仪器工作特性的规定时，则认为是合格的，应发给检定证书。

受检仪器经检定不合规定时，发检定结果通知书。

26 检定证书由检定员认真填写，经核验员校核无误后，由负责人审阅并加盖检定机关公章方才有效。

27 检定周期一般为一年。

## 附录1

## 标准电感量具及其对应工作频率

量 程 (mH)	标准电感量具(标称值)	对应工作频率(kHz) ±10%
0.01	1μH	1550
	10	1100
0.1	10	505
	100	355
1	100	155
	1000	110
10	1mH	50.5
	10	35.5
100	10	15.5
	100	11.0

## 附录2

## 检 定 证 书 式 样

## 检 定 证 书

字 第 号

计量器具名称

型 号

制 造 厂

出 厂 编 号

送 检 单 位

检 定 结 果

实验室主任

核 验 员

检 定 员

检 定 日 期 年 月 日

有 效 期 至 年 月 日

## 检 定 条 件

环境温度 °C

相对湿度 %

交流供电电压 V

大气压强 mmHg

## 检 定 结 果

## 一、有效电容值测量误差检定

量程(pF)	检定点(pF)	$C_u$ (pF)	$C_t$ (pF)	$\delta C$ (%)
(LC微调)	1			
	5			
	10			
	100			
	200			
	300			
	400			
	500			
	600			
	700			
1000	800			
	900			
	1000			
	1000			
	2000			
	2000			
	2000			
	3000			
	3000			
	3000			
4000	4000			
	4000			
5000	4000			
	5000			

## 二、有效电感值测量误差检定

量程(mH)	检 定 点	$L_n$	$L_i$	$\delta_L(\%)$
0.01	1 $\mu$ H			
	10			
0.1	10			
	100			
1	100			
	1000			
10	1mH			
	10			
100	10			
	100			

附录 3

检定结果通知书封面式样

检定结果通知书

字第 号

计量器具名称 \_\_\_\_\_

型 号 \_\_\_\_\_

制 造 厂 \_\_\_\_\_

出 厂 编 号 \_\_\_\_\_

送 检 单 位 \_\_\_\_\_

检 定 结 果 \_\_\_\_\_

实验室主任 \_\_\_\_\_

核 验 员 \_\_\_\_\_

检 定 员 \_\_\_\_\_

检定日期 年 月 日

## 附录 4

## 仪器在电容检定点上的公差

量程 (pF)	检定点 (pF)	公 差	
		$\Delta$ (pF)	$\delta$ (%)
(LC微调)	1	± 0.1	± 10
	5	± 0.3	± 6.0
	10	± 0.55	± 5.5
	10	± 0.45	± 4.5
	50	± 0.65	± 1.3
	100	± 0.9	± 0.9
1000	200	± 1.4	± 0.7
	300	± 1.9	± 0.63
	400	± 2.4	± 0.6
	500	± 2.9	± 0.58
	600	± 3.4	± 0.57
	700	± 3.9	± 0.56
	800	± 4.4	± 0.55
	900	± 4.9	± 0.55
	1000	± 5.4	± 0.54
	1000	± 5.4	± 0.54
2000	2000	± 10.4	± 0.52
	2000	± 10.4	± 0.52
3000	3000	± 15.4	± 0.51
	3000	± 15.4	± 0.51
4000	4000	± 20.4	± 0.51
	4000	± 20.4	± 0.51
5000	5000	± 25.4	± 0.51
	5000	± 25.4	± 0.51

 $\Delta$ : 绝对值 $\delta$ : 相对值

## 附录5

## 仪 器 在 电 感 检 定 点 上 的 公 差

量 程 ( $\mu\text{H}$ )	检 定 点 ( $\mu\text{H}$ )	公 差	
		$\Delta(\mu\text{H})$	$\delta(\%)$
10	1, 10	$\pm 0.035, \pm 0.17$	$\pm 3.5, \pm 1.7$
100	10, 100	$\pm 0.35, \pm 1.7$	♦
1000	100, 1000	$\pm 3.5, \pm 17$	♦
10000	1000, 10000	$\pm 35, \pm 170$	♦
100000	10000, 100000	$\pm 350, \pm 1700$	♦

 $\Delta$ : 绝对值 $\delta$ : 相对值